
Conversione al nuovo design (2.36.0) 14/04/2016

La conversione è possibile solo se è già installata la versione 2.35.0.

Inoltre, affinché sia possibile eseguire l'aggiornamento al nuovo design, devono essere soddisfatti alcuni criteri.
Questi criteri vengono verificati automaticamente e, se necessario, possono essere visualizzati nel dialogo di aggiornamento facendo clic sul messaggio "**Info**".





Questi criteri si riferiscono sempre all'intera rete CAN.
Ciò significa, ad esempio, che, se un involucro a parete è eseguito con un vecchio display ma la caldaia dispone già di un nuovo display (rapido), non può essere aggiornata nemmeno la caldaia!



Avvertenza prima dell'aggiornamento

Nessuno dei seguenti punti deve verificarsi nel sistema:

- **BE-P1 nel sistema:**
  Il display BE-P1 non è più supportato.
  Cosa posso fare?
  - *Il display può essere sostituito a pagamento con la versione BE-P2*
- **GM-C/PE-E nel sistema:**
  Questa scheda non è più supportata.
  Cosa posso fare?
  - *GM-C1 può essere sostituito a pagamento con la versione GM-C2*
  - *PE-E può essere sostituito a pagamento con la versione PE-C*
  - *La sonda lambda può essere sostituita a pagamento con la versione HuS 118*
  - *Occorre adattare il cablaggio*
- **GM-C1 nel sistema:**
  Questa scheda non è più supportata.
  Cosa posso fare?
  - *GM-C1 può essere sostituito a pagamento con la versione GM-C2*
- **Opzione "pompa anticondensa" della caldaia PeK o Hack:**
  Questa opzione non è più supportata.
  Cosa posso fare?
  - *Modifica dell'impianto idraulico da pompa anticondensa a valvola miscelatrice montata sul ritorno*
- **Opzione "sollevamento magazzino" del magazzino pellet:**
  Questa opzione non è più supportata.
  Cosa posso fare?
  - *Cancellare il FUB e riconfigurarlo*
  - *L'opzione "sollevamento magazzino" non compare più*
- **Il modello di sonda lambda è LSM11**
  Questa sonda lambda non è più supportata!
  Cosa posso fare?
  - *La sonda lambda può essere sostituita a pagamento con la versione HuS 118*
- **PelletsUnit con valvola miscelartice sulla mandata sul puffer**
  Questa combinazione non è più supportata.
  Cosa posso fare?
  - *Modifica delle tubazioni per valvola miscelatrice montata sul ritorno*
- **Bruciatore come caldaia per punte di carico per una caldaia ETA senza puffer:**
  Questa combinazione non è più supportata.
  Cosa posso fare?
  - *Installare un puffer*
  - *Eliminare il bruciatore dalla configurazione e commutare manualmente*





ETA Heiztechnik GmbH
A 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Tel. +43 (0) 7734 2288-0, Fax interno 22, info@eta.co.at,
www.eta.co.at